

LaboDoser-100		
Normy bezpieczeństwa/dyrektywy/przepisy		Patrz: Deklaracja włączenia maszyny nieukończonyj.
REACH		Więcej informacji na temat zasad REACH można uzyskać, kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Struers.
Warunki pracy	Temperatura otoczenia	5-40 °C (41-104 °F)
	Wilgotność	<85% wilgotności względnej bez skraplania
	Temperatura otoczenia	0-60 °C (32-140 °F)
Warunki przechowywania i transportu	Wilgotność	<85% wilgotności względnej bez skraplania
Wymiary i waga	Szerokość	19,0 cm (7,5")
	Głębokość	30,6 cm (12,0")
	Wysokość	11,5 cm (4,5")
	Waga	1,9 kg (4,2 lb)